TON/UTO.CO

Inspection report / Rapport d'inspection

		Véhicule					
Marque	KIA						
Modele	STINGER						
Année	2018						
Numéro d'inventaire	A467						
VIN	KNAE55LC3J6033743						
ntérieur du Véhicule *		5 1					
	Conforme	Échec / Commentaires					
Ceintures de sécurité	✓						

Tableau de bord	✓					
Defrost	✓					
Verrouillage des port	es 🗸					
Vitres électriques	✓					
Caméra de recul	✓					
Hood latch	✓					
Trunk latch	✓					
Airbags	✓					
Chauffage	✓					
Klaxon	✓					
Filtre air cabine	✓					
Systèmes de son	✓					
Pare-soleil	✓					
Roue de secours	✓					
Portes et fenêtres	✓					
Extérieur du Véhicule *						
Conforme Échec						
Pare-brise	✓					
Fenêtres	✓					

Essuies-glaces	✓				
Lumières	✓				
Poignées de portes	✓				
Rétroviseurs	✓				
Pression des pneus	✓				
Mécanique / Under t	he Hood *	Conforme	N/A		Échec / Commentaires
Huile Moteur		✓		✓	Neuf
Batterie		✓			
Échappement		✓			
Filtre à air		✓		✓	Neuf
Alternateur		✓			
Systèmes de refroid	issement	✓			
Radiateur		✓			
Pompe à eau		✓			
Compresseur AC*				✓	AC ne marche pas
Direction assistée (Power Steering)		✓			
Master Cylindre		✓			
Courroies (Belts)		✓			

Hoses		✓				
Starter	✓					
Support		~				
	Système Electrique * Conforme Échec / Commentaires					
Lumières avant	V					
Lumières arrière	\checkmark					
Feux de détresse	✓					
Suspension * Conforme Échec / Commentaires					Échec / Commentaires	
Tie-Rods	✓					
Ball Joints	✓					
Barres stabilisatrio	ces 🗸					
Amortisseurs	✓					
Direction	✓					
Cardan	✓					
Control arms	Control arms					
Système de freinag	Système de freinage * Conforme Échec / Commentaires					
Plaquettes Avant	✓					

Disques Avant		✓	
Plaquettes Arri	ière	✓	
Disques Arrière	е	✓	
Pneus *			
	Échec		Conforme / Pourcentage d'usure
Pneus Avant	✓		
Pneus Arrière	✓		
Notes / Recomn	nandat	ions	
Faire vérifier	ارمنه دا	imaticá	
Faire veriller	Tair Ci	imatise	4
			Powered by ≣ formsite