TonAuto.co

Inspection report / Rapport d'inspection

Informations du véhicule *

	Véhicule
Marque	ACURA
Modele	MDX
Année	2016 (MOTEUR 3.5-L V-6 SOHC 24V)
Numéro d'inventaire	n/a
VIN	5FRYD4H23GB507019

Intérieur du Véhicule *

	Conforme		Échec / Commentaires
Ceintures de sécurité	☑	☐	

Tableau de bord	☑	☐	
Defrost	☑	☐	
Verrouillage des portes	☑	☐	
Vitres électriques	☑	☐	
Caméra de recul	☑	☐	
Hood latch	☑	☐	
Trunk latch	☑	☐	
Airbags	☑	☐	
Chauffage	☑	☐	
Klaxon	☑	☐	
Filtre air cabine	☑	☐	
Systèmes de son	☑	☐	
Pare-soleil	☑	☐	
Roue de secours	☑	☐	
Portes et fenêtres	☑	☐	

Extérieur du Véhicule *

	Conforme		Échec
Pare-brise	☑	☐	
Fenêtres	☑	☐	

Essuies-glaces	☑	☐	
Lumières	☑	☐	
Poignées de portes	☑	☐	
Rétroviseurs	☑	☐	
Pression des pneus	☑	☐	

Mécanique / Under the Hood *

	Conforme	N/A		Échec / Commentaires
Huile Moteur	☑	☐	☑	Neuf
Batterie	☑	☐	☐	
Échappement	☑	☐	☐	
Filtre à air	☑	☐	☐	
Alternateur	☑	☐	☐	
Systèmes de refroidissement	☑	☐	☐	
Radiateur	☑	☐	☐	
Pompe à eau	☑	☐	☐	
Compresseur AC*	☑	☐	☐	
Direction assistée (Power Steering)	☑	☐	☐	
Master Cylindre	☑	☐	☐	
Courroies (Belts)	☑	☐	☐	

Hoses	☑	☐	☐	
Starter	☑	☐	☐	
Support	☑	☐	☐	

Système Electrique *

	Conforme		Échec / Commentaires
Lumières avant	☑	☐	
Lumières arrière	☑	☐	
Feux de détresse	☑	☐	

Suspension *

	Conforme		Échec / Commentaires
Tie-Rods	☑	☐	
Ball Joints	☑	☐	
Barres stabilisatrices	☑	☐	
Amortisseurs	☑	☐	
Direction	☑	☐	
Cardan	☑	☐	
Control arms	☑	☐	

Système de freinage *

	Conforme		Échec / Commentaires
Plaquettes Avant	☑	☐	

Disques Avant	☑	☐	
Plaquettes Arrière	☑	☐	
Disques Arrière	☑	☐	

Pneus *

	Échec		Conforme / Pourcentage d'usure
Pneus Avant	☑	☐	
Pneus Arrière	☑	☐	

Notes / Recommandations

Reparations faites:
-FILTRE A AIR
-FILTRE HABITACLE
-DISQUE PAD ARRIERE
-CHANGEMENT DHUILE

Powered by formsite